

Buongiorno,

La presente per informarVi che Ford ha emanato un comunicato a tutte le concessionarie con una nota tecnica che dice di sostituire le candele di primo equipaggiamento sulle fiata con impianto gpl la candela modificata viene fornita da ford con il cod.1698597.

La condela originale si puo rompere lasciando cadere l'elettrodo dentro la camera di combustione provocando ingenti danni.

EMER SPA  
21/06/10

